



STAROSTA STARACHOWICKI

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

Tel. / fax. (41) 276 09 00 / (41) 276 09 02

e-mail starostwo@powiat.starachowice.pl

DT.054.12.2019.RS.

Starachowice, dn. 16.04.2019r.

**Szanowny Pan
Dariusz Stachowicz
Radny Rady Powiatu**

W odpowiedzi na złożoną przez Pana w dniu 05 kwietnia 2019r. interpelację informuję, że sprawa odwodnienia terenu w okolicach skrzyżowania dróg powiatowych nr 0568T i 0567T w Małyszynie Górnym przy granicy z województwem mazowieckim jest znana, była rozpatrywana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach i wielokrotnie dyskutowana zarówno z poprzednimi jak i obecnym Wójtem Gminy Mirzec. Problem jest złożony, wymaga głębokiej analizy i rozpatrzenia w szerokim aspekcie. Przypisywanie przedmiotowego problemu w sposób bezpośredni tylko zarządcy drogi jest uproszczeniem sprawy i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.

Podtapiana posesja położona jest w zaniżeniu terenu, zarówno w stosunku do drogi powiatowej jak również do terenu położonego z każdej pozostałej strony posesji. Droga powiatowa nr 0567 T przebudowywana była w 2010 roku. W ramach przebudowy drogi wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, wybudowany chodnik i wykonana renowacja istniejącego odwodnienia drogi. W trakcie przebudowy drogi nie ingerowano natomiast w istniejące przepusty poprzeczne pod drogą powiatową. Przepusty były w dobrym stanie technicznym i nie wymagały napraw. W celu uniknięcia zmian w przepływie wody, przepusty nie były także oczyszczane. Jeden z takich przepustów usytuowany jest w odległości kilkudziesięciu metrów od przedmiotowej posesji. Nie jest znana dokładna data budowy przepustu, ale analizując jego stan i formę wykonania można domniemać, że pochodzi z połowy XX wieku. Należy także domniemywać, że przedmiotowy przepust wykonany był w najniższym punkcie terenu, a podczas jego budowy funkcjonował system odwodnienia, który odbierał wodę opadową z przepustu i odprowadzał ją do naturalnego odbiornika wód. Obserwując obszar pól po południowej stronie drogi, a więc po stronie wylotu przepustu, a zarazem po stronie



STAROSTA STARACHOWICKI

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

Tel. / fax. (41) 276 09 00 / (41) 276 09 02

e-mail starostwo@powiat.starachowice.pl

podtapianej posesji dostrzegamy w bliskiej odległości naturalne zniżenie terenu biegnące równoległe do drogi świadczące o tym, że w tym miejscu prawdopodobnie w minionych latach funkcjonował rów zbierający wody opadowe. Niestety lata zaniedbań oraz działalność ludzka spowodowały, że obecnie w miejscu byłego rowu, czy też innej formy odbiornika wody opadowej widnieją pola uprawne. Analizując natomiast ukształtowanie terenu po północnej stronie drogi widzimy, że teren na bardzo dużej powierzchni nachylony jest w kierunku drogi, a woda opadowa z tego obszaru w sposób naturalny spływa w kierunku rzeczonoego powyżej przepustu poprzecznego. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że posesja, o której mowa w Pańskiej interpelacji znajduje się w najniższym miejscu okolicznego terenu, a woda opadowa, która ją podtapia pochodzi w głównej mierze z obszaru Gminy Mirzec, przyległego do drogi powiatowej zarówno po jej południowej jak i północnej stronie. Natomiast ilość wody opadowej z obszaru pasa drogowego jest w tym przypadku znikoma. Należy również zaakcentować, że dodatkowo wzdłuż drogi powiatowej usytuowany jest rów, który zbiera wody opadowe nie tylko z jezdni, ale przede wszystkim z posesji prywatnych przyległych do drogi po jej północnej stronie. Powierzchnia zbierania wody opadowej z przyległych do drogi posesji wielokrotnie przewyższa powierzchnię jezdni, z której zbierana jest woda opadowa. Należy także zaakcentować, że zarządca drogi podczas przebudowy drogi nie wprowadził żadnych zmian, które przyczyniłyby się do zwiększenia napływu wody opadowej w kierunku przedmiotowej posesji. Zgodnie z informacją przedstawioną powyżej podczas przebudowy drogi praktycznie odtworzono stan poprzedni drogi. Nowym elementem drogi jest tylko chodnik dla pieszych. Natomiast, ze względu właśnie na brak istniejącego, uregulowanego odpływu od przepustu poprzecznego, o czym pisze Pan w swojej interpelacji, zarządca drogi nie miał możliwości wykonania żadnych działań, żeby wodę opadową, która z różnych uwarunkowań pojawia się w pasie drogowym, odprowadzić poza tenże pas drogowy do naturalnego odbiornika. Wykonanie urządzeń, które odbierałyby wodę i odprowadzały ją w sposób bezpieczny do odbiornika wymagała wyjścia poza pas drogowy drogi powiatowej, co przekracza kompetencje zarządcy drogi. W związku z powyższym trudno tutaj mówić o naruszeniu stosunków wodnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0567 T. Pragnę natomiast zauważyć, że znacznie większe kompetencje w zakresie gospodarowania wodami na terenie gminy posiada Wójt danej gminy, w niniejszym przypadku Wójt Gminy Mirzec.



STAROSTA STARACHOWICKI

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

Tel. / fax. (41) 276 09 00 / (41) 276 09 02

e-mail starostwo@powiat.starachowice.pl

W świetle powyższego, rozumiejąc problem mieszkańców przedmiotowej posesji w Małyszynie Górnym, otwarci jesteśmy na współpracę z Wójtem Gminy Mirzec, w celu rozwiązania problemu. Oferuję udzielenia wszelkiej niezbędnej, a zrazem zgodnej z prawem pomocy w załatwieniu sprawy. Niemniej jednak to właśnie Wójt Gminy powinien przyjąć rolę jednostki wiodącej w przedmiotowej sprawie, jak również w każdej innej podobnej sprawie dotyczącej odprowadzenia wody poza pas drogowy dróg powiatowych.

STAROSTA
Piotr Babicki
Piotr Babicki

Do wiadomości:

1. Pan Dariusz Stachowicz, Radny Rady Powiatu
2. Biuro Rady Powiatu *otrzymałam dn. 18.04.2019r. Mianalozyc*
3. Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich
4. a/a Jarosław Trzebiński.